
OK=+0.45
D=20
OK=+0.25
D=20
OK=-0.15
D=20
OK=-0.45
OK=-0.45
OK=+0.25
D=20
OK=+0.45
D=20
OK=-0.15
D=20